

TAB. nr 1 – TABELA ZJAZDÓW

Remont drogi wewnętrznej - ul. Nadłącznej w m. Melgiew, gm. Melgiew

Dane podstawowe				Roboty przygotowawcze				Elementy liniowe		Nawierzchnie			
Zjazd / dojście	Lokalizacja	Powierzchnia zjazdu/dojścia [m ²]	Nawierzchnia	Rozbiórka - nawierzchnia z kostki bet./plytek na podsypce cem-piasek [m ²]	Rozbiórka - nawierzchnia z bet. płyt ażurowych [m ²]	Rozbiórka - krawężnik betonowy na ławie bet. [m]	Rozbiórka - obrzeże betonowe na ławie bet. [m]	Przebrukowanie - krawężnik betonowy na ławie C12/15 (0,065m ³ /mb) [m]	Przebrukowanie - obrzeże betonowe na ławie C12/15 (0,046m ³ /mb) [m]	Przebrukowanie - nawierzchnia z kostki na podsypce cem.piasz. 1:4 o śr. gr. 8 cm [m ²]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 15 cm [m ²]	Przebrukowanie - nawierzchnia z bet. płyt ażurowych [m ²]	Dowiązanie wysokościowe z bet. asfaltowego AC11S o gr. 4 cm [m ²]
1.	0+029,50_P	46	istn. kostka betonowa	46,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
2.	0+082,50_L	9,3	istn. kostka betonowa	9,3	0,0	5,0	6,0	5,0	6,0	9,3	0,0	0,0	0,0
3.	0+100,90_L	12,5	istn. kostka betonowa / asf.	10,0	0,0	4,0	5,0	4,0	5,0	10,0	0,0	0,0	2,5
4.	0+105,40_L	15,5	istn. kostka bet. / płyty ażur.	3,0	12,5	0,0	6,0	0,0	6,0	3,0	0,0	12,5	0,0
5.	0+166,00_L	10	kruszywo 0/31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
6.	0+186,00_L	7,5	kruszywo 0/31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
ŁĄCZNIE		100,8		68,3	12,5	41,0	17,0	41,0	17,0	68,3	17,5	12,5	2,5