

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH „FLORIAN” s.c.

w Świdniku ul. Norwida nr 2/d1, tel. 503039992

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)
„FLORIAN” s.c.
R. Balamut, M. Galiński
21-040 Świdnik, ul. C.K. Norwida 2/2
☎ 81 751-49-62, 601-221-351
NIP 713-10-24-341, REGON 430532356

Jandwek, dnia 20.02 2019 r.

Opinia

007056

z wyników przeprowadzonych OGLEDZIN-EKSPERTYZY URZĄDZEŃ OGRZEWczo-KOMINIARSKICH

w Jandweku ul. Jandwek nr 43

dotycząca mieszkania nr Ob. Śmietlica Niejska w Jandweku

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika z-du mistrza kominiarskiego

Ob. w celu

- ☒ 1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) nr (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają - nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia.

(podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a) dymowe podłączone jest (są) prawidłowo - nieprawidłowo

1) Kocioł CO na paliwo stałe (pelet)
Zaleca się wyremontować komin dymowy
ponad dachem, zamontować właz do kominowy

3. Urządzenie(a) zalepodpory φ 150 mm do przewodu działa(ją) wadliwie z przyczyn:

kominowego do pieca na pelet.

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla opiniobiorcy

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 20.02.2019 podpis Jandwek

UWAGI: 1) szkic orientacyjny na odwrocie.
2) niepotrzebne skreślić.

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Marek Galiński